

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2019-02-22 Nr. R6-(4.1.29)-46**

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas – Ventės švyturio statinių komplekso namas
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – **12564**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) – 2013-04-09 Nr. KPD-RM-1943
4. Adresas – Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., Marių g. 24A
5. Valdytojas – biudžetinė įstaiga Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Pripažintas valstybės saugomu objektu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2017-02-07 Nr. R6-(4.1.29)-30

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		

7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Namas (**12564**) priklauso Ventės švyturio statinių kompleksui (22538).

Tai – raudonų plytų mūro, kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su ertikiu ir rūsiu po jungiamuoju korpusu, 1863 m. pastatytas raudonų plytų mūro pastatas. Namas (**12564**) yra gerai prižiūrimas. Palyginus su ankstesniu patikrinimu, jo būklė yra nepakitusi.

Objektas patenka į Ventės kraštovaizdžio draustinio ir Nemuno deltos regioninio parko teritorijas.

Namo (**12564**) duomenys pateikti Kultūros vertybių registre (<https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>).

Pastaba: prieš tvarkymo darbus (ruošiantis vykdyti tvarkomuosius statybos ar tvarkomuosius paveldosaugos darbus) – atlikti istorinius fizinius tyrimus ir atitinkamos sudėties projektą derinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

2015 m. buvo baigta Ventės švyturio statinių komplekso teritorijoje esančios ornitologijos stoties rekonstrukcija. KVR objekto teritorijoje (~ 5 ha) ir jo vizualinės apsaugos pozonyje (~ 87 ha) buvo pastatyti nauji pastatai, atsirado nauji infrastruktūriniai elementai, pastatytos naujos paukščių gaudyklės. Dėl šios priežasties labai pasikeitė Ventės švyturio statinių komplekso pastatų vizualinė erdvė, pav., žvelgiant iš šiaurinės pusės, Švyturio kompleksą užstoja naujas neišraiškingos kosmopolitinės architektūros statinys. Rekonstruoto administracinio pastato (*Ventės rago ornitologijos stotis (u. k. 20549), kurios teisinė apsauga panaikinta Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013-04-09 aktu Nr. KPD-RMVT/27.2*) ir kitų naujų statinių siluetai, žvelgiant iš Kuršių marių pusės, atlieka vizualinės taršos vaidmenį.

Teršalų ar kitokių taršos šaltinių, neigiamai veikiančių objektą, nėra. Teritorija tiek žiemą, tiek vasarą yra gausiai lankoma turistų, todėl yra nuolat tvarkoma ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 1 lapas; pridedamų nuotraukų fotografavimo data: 2019-02-10

14. Kiti dokumentai –

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alvyda Vidrinskienė  
(vardas ir pavardė)

Ventės švyturio statinių komplekso namas (12564) / V fasadas



Ventės švyturio statinių komplekso namas (12564) / R fasadas



Ventės švyturio statinių komplekso namas (12564) / P fasadas



Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., Marių g. 24A / Ventės švyturio statinių komplekso namas (12564) / Š fasadas

