

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019-03-29 Nr. R6-(4.1.29)-75

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas – **Tvora su vartais**
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – **30554**
Priklauso Kalėjimo statinių kompleksui (30551)
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) – nėra
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Lietuvininkų g.
5. Valdytojas – Šilutės profesinio mokymo centras (ŠPMC), viešoji įstaiga, a. k. 190965375, Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė, tel. Nr. 8 441 51804

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Pripažintas valstybės saugomu objektu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2014-05-15 Nr. KUL12-6

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					

6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Tvora su vartais (**30554**) yra priblokuoti prie Teismo rūmų (3552) šiaurinio korpuso šiaurės vakarinio kampo. Tai – įvažiavimo vartai – stambi, aukšta, dviejų tarpinių arkinė anga, paremta ant plytų mūro atramų. Tvorą su vartais (**30554**), kaip ir visą Kalėjimo statinių kompleksą (30551) prižiūri Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyrius. Objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus. Palyginus su ankstesniu patikrinimu, objekto būklė yra nepakitusi, tačiau jau yra reikalingas plytų mūro atramų pamatinės dalies tvarkymas, – toje dalyje plytos gerokai atrupėjusios.

Kultūros paveldo objekto duomenys pateikti Kultūros vertybių registre (<https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>).

Pastaba: prieš tvarkymo darbus (ruošiantis vykdyti tvarkomuosius statybos ar tvarkomuosius paveldosaugos darbus) – atitinkamos sudėties projektą derinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinkoje, kurioje yra kultūros paveldo objektas, taršos šaltinių, neigiamai veikiančių objektą, nėra. Kalėjimo statinių komplekso (30551), kuriam priklauso Tvorą su vartais (**30554**), teritorija nuolat tvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

14. Kiti dokumentai –

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alvyda Vidrinskienė

(vardas ir pavardė)



Tvora su vartais / 30554 / Vaizdas iš Lietuvininkų g. / Š fasadas / 2019-03-23 /
Lietuvininkų g. / Šilutė



Tvora su vartais / 30554 / Vaizdas iš kiemo / P fasadas / 2019-03-23 /
Lietuvininkų g. / Šilutė



Tvora su vartais / 30554 / Plytų mūro atramų būklė / 2019-03-23 / Lietuvininkų g.



Tvora su vartais / 30554 / Plytų mūro atramų būklė / 2019-03-23 / Lietuvininkų g.



Tvora su vartais / 30554 / Bendras vaizdas iš kiemo pusės / Lietuvininkų g. / Šilutė