

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-11-25 Nr. KUL12-47

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

Pastatas - Bendrabutis

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

32981

3. Adresas

Liepų g. 7, Šilutė, Šilutės sen., Šilutės r. sav.

4. Valdytojas

Šilutės rajono savivaldybė

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Nepaskelbtas saugomu, įrašytas į registrą

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

1.1.1. tūris – **kompaktinis, susidedantis iš dviaukštės pietinės dalies su mansarda, rūsiu ir vienaaukštės šiaurinės dalies** (būklė patenkinama; 2009 m.); stogo forma – **valminė, sudėtinga** (būklė patenkinama; 2009 m.); **stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas** (būklė patenkinama; 2009 m.); kiti stogo elementai – **tūriniai stoglangiai P, V fasaduose** (būklė patenkinama; 2009 m.); **tinkuotų mūrinių dūmtraukių tipas** (būklė patenkinama; 2009 m.);

1.1.2. aukštų išplanavimas – **kapitalinių sienų tinklas** (būklė patenkinama; 2009 m.); sienų angos – **stačiakampės langų ir durų angos** (R fasado durų anga užmūryta; būklė patenkinama; 2009 m.);

1.1.3. fasadų architektūros tūrinės detalės - **V fasado rizalitas** (būklė patenkinama; 2009 m.); **R fasado tariamasis rizalitas su mezoninu** (būklė patenkinama; 2009 m.); **V fasado tinkuoto plytų mūro durų portalas, kurį iš šonų remia du piliastrai, viršuje juosia platus laužytos formos tinkuoto plytų mūro karnizas** (būklė patenkinama; 2009 m.); **betoninių laiptų V fasade tipas** (būklė patenkinama; 2009 m.); fasadų apdaila ir puošyba – **dviaukštės dalies tinko mūro traukos** (būklė patenkinama; 2009 m.); **piliastrai su modifikuotais kapiteliais, vertikaliai skaidantys vienaaukštę dalį** (būklė patenkinama; 2009 m.); **tinko mūro profiliuotas karnizas, juosiantis vienaaukštės dalies pastato pastogę** (būklė patenkinama; 2009 m.); **tinkuoto plytų mūro palangės** (būklė patenkinama; 2009 m.); **tinko tipas** (būklė patenkinama; 2009 m.);

1.1.4. **konstrukcijos - pamatas su cokoliu** (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama; 2009 m.);

plytų mūro sienos (būklė patenkinama; 2009 m.); perdanga (netyrinėta; 2009 m.); stogo konstrukcija (netyrinėta; 2009 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė patenkinama; 2009 m.); medinių dvivėrių išsprūdinių durų tipas V fasade (būklė patenkinama; 2009 m.);

3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – sakralinė.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Pastatas šiuo metu nenaudojamas. Jo būklė patenkinama: stogas nepraleidžia kritulių, langai nepakeisti, P fasade langų stiklai išdaužti, todėl langai užkalti lentomis, fasado tinkas keliose vietose aptrupėjęs. P fasade 2013 m. vasarą Šilutės meno mokyklos mokiniai nupiešė grafiti. Kitos pastato detalės nepakito nuo 2009 m., kai buvo nustatytos pastato vertingosios savybės.

Pastato būklė vertinama 3 balais.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

2 lapai

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-11-25
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Reda Švelniūtė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Vaizdas iš SV		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-10-28



Nr. 2	Pavadinimas	Vaizdas iš V		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-11-23



Nr. 3	Pavadinimas	Vaizdas iš R		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-11-23



Nr. 4	Pavadinimas	Vaizdas iš PR		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-07-03