

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-03-19 Nr. P-(13.2.17.)-5

(data)

(reg. Nr.)

Šilutė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas – **Namas**
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – **32980**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) – 2009-10-27 Nr. KPD-RM-1284
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Liepų g. 3
5. Valdytojas – daugiabutį gyvenamąjį namą administruoja UAB „Mano Būstas Vakarai“, a. k. 177000697
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – registrinis
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2015-10-15 Nr. KUL12-(13.2.10)-31

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienu konstrukcijos			V		
3. Sienu apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Šilutės miesto istorinėje dalyje (12331) esantis istorizmo stiliškos Namas (32980) pastatytas 1914-1915 m. Tai – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 aukštų su mansarda ir rūsio gyvenamasis pastatas, kurio stogo forma – laužyta, mansardinė, mezonino V fasade – dvišlaitė. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi pastato paskirtis – gyvenamoji.

Namo (32980) fizinė būklė, palyginus su ankstesniu patikrinimu, yra nepakitusi.

Kultūros paveldo objekto duomenys yra pateikti Kultūros vertybių registre:

<https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/A457D153-29B4-4BEE-B60A-F7F7FC9F8E31>

Pastaba: prieš ruošiantis vykdyti Namą (32980) tvarkybos darbus – atlikti istorinius fizinius tyrimus ir atitinkamos sudėties projektą derinti su Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriumi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***. Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Namą (32980) aplinką gyventojai reguliariai prižiūri. Taršos šaltinių, neigiamai veikiančių šį kultūros paveldo objektą, nėra.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

14. Kiti dokumentai –

Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vyriausioji specialistė A. Vidrinskienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Namas	u. k. 32980	Liepų g. 3, Šilutė	V fasadas	2020-03-19
-------	-------------	--------------------	-----------	------------



Namas	u. k. 32980	Liepų g. 3, Šilutė	PV vaizdas	2020-03-19
-------	-------------	--------------------	------------	------------



Namas	u. k. 32980	Liepų g. 3, Šilutė	P fasadas	2020-03-19
-------	-------------	--------------------	-----------	------------



Namas	u. k. 32980	Liepų g. 3, Šilutė	ŠV vaizdas	2020-03-19
-------	-------------	--------------------	------------	------------