

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2014-12-29 Nr. KUL12-23
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

Pastatas

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

2310

3. Adresas

Turgaus g. 8-1, Šilutė, Šilutės r. sav.

gatvė, namo numeris, miestas/kaimas, seniūnija, rajonas

4. Valdytojas

-

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Paskelbtas

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

2013 m. pastatą apžiūrėjo KPC

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

1. Tūris – stačiakampio plano, 1 a. su palėpe ir 1 a. priestatu R pusėje (priestatas V pusėje pristatytas žymiai vėliau, darko fasadą; būklė bloga); stogo forma – dvišlaitė; dangos medžiaga ar jos konstrukcija - čerpių tipas; kiti stogo elementai – tūriniai stoglangiai P ir Š fasaduose (stoglangiai įrengti vėliau, pritaikant palėpės patalpas gyvenimui);

2. Kapitalinės sienos – išorinių kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – stačiakampės langų, durų angos;

3. Fasadų kompozicija - asimetriški; priestato V fasade virš langų įrengti maži langiukai; fasadų apdaila ir puošyba – paprastas karnizas pastogėje; tinko tipas (būklė bloga);

4. Konstrukcijos - akmenų mūro; sienos drėbto molio maišyta su šiaudais, senajo pastato V dalis ir priestatas raudonų plytų mūro; medinės gegninės konstrukcijos tipas (būklė bloga); medinės perdangos konstrukcijos tipas (būklė bloga); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinių langų ir jų sudalijimo tipas (didžioji dauguma langų pakeisti į plastikinius, priestate išlikę senieji langai; būklė bloga);

8. Kultūros paveldo objekto būklēs apibūdinimas:

Pastato būklē no 2013 m. patikrinimo nepakito – pastatas blogos būklēs. Pastatas vertinamas 2 balais.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksācija: **3 lapai**

10. Kiti dokumentai:

11. Kultūros paveldo objekto būklēs patikrinimo data

2014-12-29

(metai, mēnuo, diena)

_____ (akta iiforminuso asmens pareiḡu pavadinimas)

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardē)



Nr. 1	Pavadinimas	Pastatas iš PR		
Fotografavo		Reda Švelniūtē	Data	214-12-29



Nr. 2	Pavadinimas	Pastato V fasadas		
Fotografavo		Reda Švelniūtē	Data	2014-12-29



Nr. 3	Pavadinimas	Pastato vaizds iš ŠV (kiemo pusės fasadas)		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-12-29



Nr. 4	Pavadinimas	Pastato vaizdas iš Š (kiemo pusės fasadas)		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-12-29



Nr. 5	Pavadinimas	Pastato vaizdas iš ŠR		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-12-29



Nr. 6	Pavadinimas	Pastato laiptinė		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-12-29