

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-07-03 Nr. KUL12-40
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

Namas

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

30639

3. Adresas

Natkiškių g. 3, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav.

4. Valdytojas

Privatus

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Valstybės saugomas

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Tūris – stogo forma;

Fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūros tūrinės detalės: mezoninas; fasadų dekoras; ŠV fasado profiliuoti tinko apvadai, trikampiai sandriškai virš langų, pirmame aukšte apjungti bendra profiliuota tinko trauka; polanginis dekoras; dekoras sandrikų plokštumose: rozetės, tiesialinijiniai mezonino sandriškai, mezonino frontono užbaigimo forma; pastato pastogę juosiantis profiliuotas karnizas.

Aukštų išplanavimas – kapitalinės sienos, langų, durų angos;

Konstrukcijos ir įranga – konstrukcijos: rūsio skiautinė perdanga ant metalinių sijų; 1 a. perdanga, funkcinė įranga: plytų mūro laiptai į rūsį; inžinerinė įranga (apšildymo sistemos prietaisai); stalių ir kitų medžiagų gaminiai: langai, durys, medinių laiptų su turėklais tipas;

Patalpų detalės ir apdaila – grindų danga: keramikinių plytelių danga koridoriuje.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Artimo stačiakampiui (V siena nėra statmena) formos plano, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas su mezoninu ir ertikiu.

Stogas dengtas šiferiu, jo būklė gera. Statinio dosje užfiksuota, kad stogas ir iš dalies

konstrukcijos yra keisti.

Pastato pagrindinio fasado dekoru elementų būklė – gera, yra vietų kur tinkas aptrupėjęs, įskilęs. Pastatas nenudažytas.

Didžioji dalis langų pakeisti plastikiniais, neišlaikant originalaus suskirstymo. Seni langai yra likę V ir R šoniniuose fasaduose (visi), vienas langas pagrindiniame fasade. Durys yra likusios originalios, išskyrus kiemo, jos pakeistos plastikinėmis. Senų durų būklė – patenkinama, jos nenaudojamos, apaugusios vijokliais.

Vidus nebuvo apžiūrėtas.

Pastato būklė vertinama 3 balais. Pastatas prižiūrimas, bet vertingosios savybės keičiamos nesikonsultuojant su kultūros paveldo specialistais.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

2 lapai

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-06-06
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Reda Švelniūtė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Vaizdas iš Š		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 2	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠV		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 3	Pavadinimas	Pagrindinio fasado elementai: durys, langas, dekoru elementai		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 4	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠV, šoninis fasadas Vaizdas iš ŠR, šoninis fasadas		
Fotografavo	Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06	



Nr. 5	Pavadinimas	Vaizdas iš PR, šoninis ir kiemo fasadai		
Fotografavo	Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06	