

**Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-07-03 Nr. KUL12-43  
(data)

Šilutė  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas

**Namas**

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

**30640**

3. Adresas

**Natkiškių g. 1, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav.**

4. Valdytojas

**Privatus**

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

**Valstybės saugomas**

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

**Teritorijos:**

**Metalinė tvorelė ties ŠR pastato fasadu.**

**Statinio:**

**Tūris – stogo forma;**

**Fasadų architektūrinis sprendimas – virš I a. angų – tiesialinijiniai sandrikai, polanginis dekoras; po II a. langais pravesta profiliuota tarpaukštinė tinko juosta; nišos; profiliuotas karnizas;**

**Aukštų išplanavimas – kapitalinės sienos, langų, durų angos;**

**Konstrukcijos ir įranga – konstrukcijos: rūsio skiautinė perdanga ant metalinių sijų; 1 a. perdanga; funkcinė įranga: vidaus laiptai su turėklais; inžinerinė įranga (apšildymo sistemos prietaisai); stalių ir kitų medžiagų gaminiai: durys, jų tipai.**

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

**Artimo stačiakampiui (V siena nėra statmena) formos plano, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas su mezoninu ir ertikiu.**

**Stogas naujai dengtas skarda, jo būklė gera.**

**Pastato pagrindinio fasado dekoru elementų būklė – gera.**

**Visi langai plastikiniai, neišlaikant originalaus suskirstymo.**

**Pagrindiniame fasade esančios durys yra likusios originalios. Senų durų būklė – patenkinama, jos nenaudojamos.**

**Metalinės tvorelės būklė – gera.**

**Vidus ir kiemo fasadas nebuvo apžiūrėtas.**

**Pastato būklė vertinama 3 balais. Pastatas prižiūrimas, bet vertingosios savybės keičiamos nesikonsultuojant su kultūros paveldo specialistais.**

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

**1 lapas**

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-06-06  
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Reda Švelniūtė  
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš Š</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 2	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš ŠV</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 3	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš ŠR</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06