

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-07-03 NR. KUL12-41
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

Mokyklos pastatas

Priklauso Mokyklos statinių kompleksui

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

30708

Komplekso u. Nr. 30707

3. Adresas

Stoniškių g. 3, Stubrių k., Katyčių sen., Šilutės r. sav.

4. Valdytojas

**Dalis pastato privati, dalis priklauso Šilutės rajono savivaldybei, Dariaus ir Girėno g. 1,
Tel. (8 441) 79 266, El. p. silute@pamarys.lt**

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Valstybės saugomas

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Tūrinė erdvinė kompozicija, tūris, stogo forma, stogo konstrukcija;

Kiti stogo elementai – autentiški dūmtraukiai;

Aukštų išplanavimas

Fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija, skeltų akmenų cokolis, švieslangiai, autentiški langai ir durys, autentiški langų ir stalių gaminiai, langų konstrukcijos ir skaidymo tipas, medžiagiškumas;

Interjeras – vieninga visuma, autentiškos krosnys, durys su rankenomis, laiptų maršai į mansardą su autentiškais mediniais turėklais, rūšiai;

Konstrukcijos: pamatai, autentiški perdenginiai rūšių cilindriniai mūriniai skliautai, kapitalinės mūro sienos, jų medžiagiškumas.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Savivaldybei priklausančios pastato dalies stogas nekeistas, dengtas šiferiu, trūksta dalies

lietvamzdžių. Švieslangio būklė – gera. Kaminų būklė gera. Langai nekeisti, mediniai, jų būklė – gera. Durys nekeistos, senos, būklė – gera.

Pastato dalis, priklausanti fiziniam asmeniui: stogo danga pakeista nauja – beasbestis šiferis, įrengti du stoglangiai, lietvamzdžiai tvarkingi. Kaminai sutvarkyti, geros būklės. Dalis langų pakeisti plastikiniais, siekiant išlaikyti seną suskirstymą. Durys senos, medinės, jų būklė gera.

Pastato fasadų būklė gera. Pastatas vertinamas 4 balais.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

3 lapai

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-06-06
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Reda Švelniūtė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠR		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 2	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠR, Savivaldybei priklausanti pastato dalis		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 3	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠV		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 4	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠV, kiemo fasadas, Savivaldybei priklausanti pastato dalis		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 5	Pavadinimas	Vaizdas iš PV		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 6	Pavadinimas	Vaizdas iš PR		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 7	Pavadinimas	Vaizdas iš R		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06