

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-07-03 Nr. KUL12-38

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

Tualetas

Priklauso Mokyklos statinių kompleksui

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

30710

Komplekso u. Nr. 30707

3. Adresas

Stoniškių g. 3, Stubrių k., Katyčių sen., Šilutės r. sav.

4. Valdytojas

Privatus

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Valstybės saugomas

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Tūris, stogo forma, stogo konstrukcija;

Fasadai, autentiškos durys su rankenomis, dekoras, medžiagiškumas;

Interjeras – visumos sprendinys;

Konstrukcijos: pamatai, perdenginiai, sienos, funkcinė konstrukcinė įranga, medžiagiškumas.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Tualetas nebenaudojamas. Dalis mediniai stogo pakalimų supuvę, nukritę. Durys nekeistos, būklė – patenkinama. Būtina statinį nudažyti.

Pastatas vertinamas 2 balais.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

2 lapai

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-06-06
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Reda Švelniūtė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Vaizdas iš R		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 2	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠR		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06