

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-07-03 Nr. KUL12-42
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

Vandens malūnas

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

4834

3. Adresas

Malūno g. 14, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav.

4. Valdytojas

Privatus

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Valstybės saugomas

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Pamatai – akmens mūro;

Sienos – raudonų plytų mūro;

Stogas – dengtas šiferiu, dvišlaitis;

Pagrindinis fasadas orientuotas į ŠV, į kiemą. Fasadas simetriškas, su įėjimu centre. Iš šonų yra po du langus. Fasadai raudonų plytų mūro, netinkuoti. Juos puošia dantytos traukos ir segmentinės langų sąramos, langų rėmai – metaliniai, o durys – medinės.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Pastatas nenaudojamas, neprižiūrimas. Pastato būklė – bloga. Stogo apžiūrėti neina, bet matyti nulūžę lietavamzdžiai, suskilęs šiferis, supuvusi medinių konstrukcijų dalis.

Pagrindiniame fasade ties antro ir trečio aukšto langais yra dideli skilimai. PR fasade taip pat matyti skilimai.

Langai išdaužyti, pirmame aukšte langai ir durys - užsandarinti.

Prie PV fasado esantis priestatas apgriuvęs, jo lentinis stogas įlūžęs.

Pastato būklė vertinama 2 balais.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija
2 lapai

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-06-06
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Reda Švelniūtė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠR		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 2	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠV		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 3	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠV		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 4	Pavadinimas	Šoniniai fasadai: PV ir ŠR		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06



Nr. 5	Pavadinimas	Vaizdas iš PR		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-06-06