

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012-12-18 Nr. KUL12-30

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

Gaisrinė

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

15947, pastatas yra Šilutės miesto istorinėje dalyje (12331)

3. Adresas

Lietuvininkų g. 22, Šilutės m., Šilutės r. sav.

4. Valdytojas

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Paskelbtas

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Tūris - pusiau atviro „L" formos, dviejų aukštų; stogo forma – mansardinė; dangos medžiaga ar jos tipas – čerpių tipas; kiti stogo elementai – raudonų plytų mūro dūmtraukio tipas; R fasado tūrinis stoglangis;

Aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas; sienų angos – stačiakampės langų, durų, vartų angos (P fasade buvusi vartų anga užmūryta, palikti mediniai vartai simboliniai); įėjimo į bokštelį durų anga su segmentine sąrama; R fasado dvi ovalios langiukų angos;

Fasadų kompozicija - pagrindinis fasadas simetriškas, viduryje mezoninas su ovaliu langeliu frontone; Š fasado I a. suskaidytas dvivėrių vartų; langų sudalijimo ir išdėstymo ritmiškumas Š, R, V fasaduose; fasadų architektūros tūrinės detalės - PV pusėje stebėjimo bokštelis iškylantis virš pastato; betoninių laiptų su sienele tipas P fasade; fasadų apdaila ir puošyba – santūrus dekoru elementai Š fasade; V fasado langų apjungimas bendru apvadu su reljefinio dekoru plokštumomis tarp jų; dantyta trauka stebėjimo bokštelio viršutinėje dalyje; grubaus tinko tipas;

Konstrukcijos - pamatas su tinkuotų plytų mūro cokoliu; plytų mūro sienos; perdanga; medinės stogo konstrukcijos tipas; funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklais ir tekintais porankiais; stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinės langų konstrukcijos tipas; dvivėrių medinių vartų apkaltų lentutėmis sudarant keturkampių žvaigždučių raštą tipas;

**autentiški metalo dirbiniai (durų vyriai, lenkti apkaustai);
Įmontuota įranga - gaisrinės žarnų džiovinimo mechanizmas.**

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

2012 m. liepos mėn. buvo apžiūrėta pastato fasadų apdaila ir puošyba (žr. 7 punktą). Būklė puiki.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

2 lapai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-07-16
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė _____ Reda Švelniūtė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Lietuvininkų g. 22 Š fasadas		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2012-07-16



Nr. 2	Pavadinimas	Lietuvininkų g. 22 Š fasado puošybos elementai		
-------	-------------	---	--	--

Fotografavo	Reda Švelniūtė	Data	2012-07-16
-------------	----------------	------	------------



Nr. 3	Pavadinimas	Lietuvininkų g. 22 Š fasado puošybos elementai	
Fotografavo	Reda Švelniūtė	Data	2012-07-16



Nr. 4	Pavadinimas	Lietuvininkų g. 22 V fasado puošybos elementai	
Fotografavo	Reda Švelniūtė	Data	2012-07-16