

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2014-06-10 Nr. KUL12-20
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

Namas

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

32982

3. Adresas

Liepų g. 8, Šilutė, Šilutės r. sav.

gatvė, namo numeris, miestas/kaimas, seniūnija, rajonas

4. Valdytojas

Daugiabutis

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Nepaskelbtas

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

1.1.1. Tūris – **kompaktinis, artimo kvadratui plano, 2 aukštų su mansarda ir rūsiu** (būklė patenkinama; 2009 m.); stogo forma – **dvišlaitė, laužyta mansardinė, Š fasado rizalito – pusvalminė** (būklė patenkinama; 2009 m.); **stogo dangos tipas - molinių čerpių dangos tipas** (būklė patenkinama; 2009 m.); kiti stogo elementai – **tūriniai stoglangiai R ir V fasaduose** (būklė patenkinama; 2009 m.); 1.1.2. Aukštų išplanavimas – **kapitalinių sienų tinklas** (būklė patenkinama; 2009 m.); sienų angos – **stačiakampės langų ir durų angos** (būklė patenkinama; 2009 m.); **lėkštos pusapskritės formos angos R fasado prieangyje** (būklė patenkinama; 2009 m.); **ovalinės langų angos P, R, V bei Š fasaduose** (būklė patenkinama; 2009 m.);

1.1.3. **Fasadų architektūrinis sprendimas - jugendo stilistika; fasadų architektūros tūrinės detalės - rizalitas Š fasade** (būklė patenkinama; 2009 m.); **pusapskričiai II aukšto erkeriai P ir R fasaduose** (būklė patenkinama; 2009 m.); **R fasado pusiau atviras tinkuoto plytų mūro prieangis su P bei Š šonuose akcentuotomis mentėmis ir trišlaičiu stogeliu** (būklė patenkinama; 2009 m.); **betoniniai laiptai su tūriniais plytų mūro tinkuotais turėklais, užsibaigiantys apskrito skerspjūvio stulpeliu su betoniniu rutuliu R fasade** (būklė patenkinama; 2009 m.); fasadų apdaila ir puošyba – **langų angų tinko apvadai**

(būklė patenkinama; 2009 m.); tinkuoto plytų mūro erkerio karnizas su trikampių stogeliu P fasade (būklė patenkinama; 2009 m.); tinko tipas (būklė patenkinama; 2009 m.);

1.1.4. **Konstruktijos - pamatas** (netyrinėta; 2009 m.); **plytų mūro sienos** (būklė patenkinama; 2009 m.); **perdanga** (netyrinėta; 2009 m.); **stogo konstrukcija** (netyrinėta; 2009 m.); **funkcinė įranga - mediniai vidaus trijų maršų laiptai su tvorele ir profiliuotais porankiais** (būklė patenkinama; 2009 m.); **stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas Š bei P fasadų II aukštuose, R fasado erkeryje** (būklė bloga; 2009 m.); **medinės vienvėrės išprūdinės stiklintos vidaus durys**(būklė patenkinama; 2009 m.);

3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – **gyvenamoji**;

4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – **Šilutės miesto istorinė dalis (unikalus objekto kodas 12331)**.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:

2009 m. prieš pastatą įrašant į LR Kultūros vertybių registrą jį apžiūrėjo ir įvertino Kultūros paveldo centro specialistai (<http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=32982>). 2014-06-06 apžiūrėjus namą nebuvo pastebėta didelių pasikeitimų pastato vertingosiose savybėse, išskyrus tai, kad buvo patvarkytas pusiau atviro prieangio, jo dekoruotųjų detalių tinkas bei laiptai. 2009m. prieangio tinkas vietomis buvo nutrupėjęs, dabar išlygintas. Taip pat sutvarkytos ir laiptų pakopos, kurios 2009 m. buvo aptrupėjusios. Namas prižiūrimas, bet jį būtina nudažyti, nes matosi įvairaus laikotarpio tinkavimo žymės.

Namo būklė vertinama 3 balais.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija:

10. Kiti dokumentai:

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data **2014-06-06**

(metai, mėnuo, diena)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Reda Švelniūtė

(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Namo R ir Š fasadai		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-06-06



Nr. 2	Pavadinimas	Namo Š fasadas		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-06-06



Nr. 3	Pavadinimas	Namo P ir V fasadai		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-06-06



Nr. 4	Pavadinimas	Namo priangis		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-06-06



Nr. 5	Pavadinimas	Namo laukinės ir antro aukšto durys		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2014-06-06