

**Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-06-04 Nr. KUL12-28  
(data)

Šilutė  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas

**Pastatas**

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

**2305**

3. Adresas

**Lietuvininkų g. 1, Šilutė, Šilutės sen., Šilutės r. sav.**

4. Valdytojas

**Daug savininkų, nes pastate yra gyvenami butai, komercinės patalpos**

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

**Valstybės saugomas**

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

**Pastatas mūrinis, dviejų aukštų su mansardomis. Planas sudėtingas, asimetrinės kompozicijos, koridorinės sistemos. Pagrindiniai įėjimai į pirmo aukšto patalpas iš Lietuvininkų g. Iš kiemo pusės - dvi laiptinės ir įėjimai į antro aukšto ir mansardos patalpas (gyvenamuosius butus). Pagrindinės kapitalinės sienos autentiškos, įrengta naujų pertvarų. Mansardoje išplanavimas keitėsi.**

**Fasadai architektūrine išraiška lygiaverčiai, asimetrinės kompozicijos, neramaus charakterio. Pastatui savitumo suteikia sudėtingos konfigūracijos, laužytos formos stogas su mansardomis. Pastatui būdingos gilios pastogės. Stogo kraštai ištraukti į priekį apie 1 m nuo sienos plokštumos. Langai stačiakampiai, dviejų tarpinių, smulkaus suskaidymo. Antro aukšto rizalite langų lenktos formos segmentinės sąramos. Mansardos langai mažesnio aukščio. Pagrindiniame fasade išryškintas įėjimas kukliu rizalitu ir spalviniu sprendimu. Kitas rizalitas, žymiai stambesnis, yra rytinėje fasado dalyje, jis užbaigtas trikampi frontonu.**

**Saugomas pastato tūris, medžiagiškumas, planinis sprendimas, autentiškos konstrukcijos, fasadų architektūra.**

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

**Pastato stogas ir fasadai geros būklės. Didžioji dalis langų pakeisti plastikiniais, taip pat išlaikant autentišką suskirstymą. Keliose vietose fasado tinkas nutrupėjęs, skiriasi fasado spalvos, pastate įsikūrusios kirpyklos plotas išdažytas rožine spalva.**

**Pastato būklė vertinama 3 balais.**

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija  
**3 lapai**

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-05-28  
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Reda Švelniūtė  
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš R</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	<u>2013-05-28</u>



Nr. 2	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš Š</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	<u>2013-05-28</u>



Nr. 3	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš V</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	<u>2013-05-28</u>



Nr. 4	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš PV</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	<u>2013-05-28</u>