

**Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-05-13 Nr. KUL12-18

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas

**Stoties pastatas**

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

**30624**

3. Adresas

**Lietuvininkų g. 15, Šilutė, Šilutės sen., Šilutės r. sav.**

4. Valdytojas

**Daug savininkų, nes pastate yra gyvenami butai, komercinės patalpos**

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

**Valstybės saugomas**

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Mūrinis, nedidelio, laužyto tūrio, vieno - dviejų aukštų su nedideliu rūsiu pastatas. Du įėjimai į pastatą rytinėje pusėje. Laiptinė pietvakariniame pastato kampe. Rūsysis po pietine pastato dalimi. Pietinė pastato dalis dviejų aukštų. Kapitalinėmis sienomis pastatas suskaidytas į panašaus dydžio patalpas. Patalpos pereinamos. Išlikęs kapitalinių sienų tinklas.

Tūris – stogo forma – stogo dangos konstrukcija – kiti stogo elementai (stoglangiai);

Fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų apdaila (tinko tipas) – fasado dekoras, (karnizas, langų apvadai);

Aukštų išplanavimas – kapitalinės sienos – (kapitalinės sienos) – sienų angos;

Konstrukcijos ir įranga – konstrukcijos (mediniai tinkuoti perdenginiai).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

**Pastatas mūrinis I-II aukštų, mansardiniu čerpių stogu. Fasadais lygūs, tinkuoti, dažyti.**

**Apžiūrėjus pastatą konstatuota, kad pastato išorė nepakeista, stogo dangos būklė gera, fasado apdaila ir dekoras nepakitę, geros būklės.**

**Ant pastato 5 vietose yra įrengtos įvairios reklaminės iškabos. Būtina patikrinti ar reklamos įrengtos suderinus su reikalingom institucijomis ir mažinti reklamos iškabų kiekį.**

**Prie pastato iš V pusės yra išlikęs grindinio fragmentas. Jo būklė gera.  
Pastato būklė vertinama 3 balais.**

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija  
**2 lapai**

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-03-04  
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Reda Švelniūtė  
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš P</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-03-04



Nr. 2	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš PV</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-03-04



Nr. 3	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš R</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-03-04



Nr. 4	Pavadinimas	<b>Vaizdas iš ŠR</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-03-04



Nr. 5	Pavadinimas	<b>Laiptinė</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-03-04