

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-06-04 Nr. KUL12-29
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas

**Šyšgirių k. etnoarchitektūrinė sodybos namas,
priklauso kompleksui Šyšgirių k. etnoarchitektūrinė sodybai (1638)**

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
30186

3. Adresas

Šyšgirių g. 11, Kintų sen., Šilutės r. sav.

4. Valdytojas
privatus

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
Valstybės saugomas

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

**Pastatas pailgo stačiakampio plano, vieno aukšto. Pagrindinis įėjimas iš kiemo pusės.
Pastoginė namo dalis apšviesta langais, esančiais galiniuose fasaduose.**

Vertingi elementai:

Tūris, stogo dekoru elementai;

Fasadų architektūrinis sprendimas: rąstinės sienos su apkalimu;

Stalių gaminiai: durys, vėjalentės.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Pastato fasadai paprasti, sienų plokštumos lygios, apkaltos vertikaliomis lentomis. Jų būklė patenkinama, fasadai nedažyti. Pastato durys filinginės, patenkinamos būklės, trūksta kelių detalių. Langai aprėminti lakonišku lygiu apvadu, kuris jau supuvęs. Dailės elementai – augaliniu motyvu dekoruotos vėjalentės: užfiksuota viena vėjalentė, kita, pasak, savininkės, vėjo nulaužta prieš metus.

Pastato stogo danga buvo keista 1981 m. Dabartinė būklė – patenkinama.

**Pastatas vertinamas 2 balais, kadangi savininkė sena, gyvena viena ir pastato neprižiūri.
Jam būtinas remontas.**

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija
2 lapai

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-05-28
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Reda Švelniūtė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Pastato vaizdas iš PV		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-05-28



Nr. 2	Pavadinimas	Vaizdas iš V		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-05-28



Nr. 3	Pavadinimas	Vaizdas iš ŠV		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-05-28



Nr. 4	Pavadinimas	Stalių gaminiai		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-05-28