

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2013-06-04 Nr. KUL12-30
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas
**Šyšgirių k. etnoarchitektūrinė sodybos tvartas - daržinė,
priklauso kompleksui Šyšgirių k. etnoarchitektūrinė sodybai (1638)**
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
30187
3. Adresas
Šyšgirių g. 11, Kintų sen., Šilutės r. sav.
4. Valdytojas
privatus
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
Valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris
-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
**Vertingi elementai:
Tūris, stogo forma;
Fasadų architektūrinis sprendimas: segmentinė centrinių durų sąrama;
Kapitalinės sienos ir pertvaros.**
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
**Tvartas – daržinė stačiakampio plano, vieno aukšto, dvišlaičiu stogu. Pamario kraštui būdinga liaudies architektūra.
Stogas – dvišlaitis, medinis – gegninis, dengtas asbocementinio šiferio lakštais. Būklė bloga.
Sienos – raudonų plytų mūras, ŠV dalyje – lentos. Būklė bloga.
Pastatas vertinamas 2 balais, kadangi savininkė sena, gyvena viena ir pastato neprižiūri.
Jam būtinas remontas.
PRIDEDAMA:**
9. Fotofiksacija
1 lapas

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-05-28
(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Reda Švelniūtė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	Pastato vaizdas iš P		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2013-05-28