

**Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2012-12-15 Nr. KUL12-10

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas

**Švėkšnos viadukas**

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

**30647**

3. Adresas

**Bažnyčios g, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav.**

4. Valdytojas

**Nėra**

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

**Paskelbtas**

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

**R ir V viaduko pusių architektūrinis sprendimas, jų architektūrinės detalės (tilto mūro skliautai, turėklų špiliai su stogeliais, turėklų ažūrinis sprendimas), jų apdaila, medžiagiškumas.**

**Konstrukcijos ir įranga – tilto konstrukcija (akmens mūro atramos, plytų mūro arkinės perdangos), jų medžiagiškumas.**

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

**2012 m. gegužės 21 d. apžiūrėjus Švėkšnos viaduką buvo užfiksuota, kad viaduko apatinė dalis stipriai nutrinta dėl po juo nuolat važinėjančių sunkvežimių, vienoje pusėje iškritusios plytos, atsidenę metaliniai varžtai, sutrūkinėjusi tvorelė.**

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

**1 lapas**

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-05-30

(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Reda Švelniūtė  
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	<b>Švėkšnos viadukas</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2012-05-30



Nr. 2	Pavadinimas	<b>Švėkšnos viadukas iš apačios</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2012-05-30