

**Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2012-12-15 Nr. KUL12-12

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas

**Šv. Vincento Ferero bažnyčia (23606) ir varpinė (23607)**

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

**1017, 23606, 23607**

3. Adresas

**Mirglono 12A, Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav.**

4. Valdytojas

**privatus**

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

**Paskelbtas**

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

**Vertingosios savybės nenustatytos.**

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

**Varpinė ir bažnyčios išorė – stogas ir laukinės sienos, 2011 m. buvo restauruoti. Iš dalies restauruotas ir bažnyčios vidus – nuo sienų nuvalyti 4 dažų sluoksniai.**

**Bažnyčios balkone ir po juo, prieangyje, pridėjus ranką prie sienų jaučiasi skersvėjai.**

**Kairysis bažnyčios altorius remiasi į lubas. Pasak, bažnyčios tvarkytojos, lubos vis labiau slegia altorių, todėl iš vietos išjudėjo altoriaus kolona.**

**Pastato būklė labai gera, bet reikalinga specialistų apžiūra dėl paminėtų klausimų.**

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

**2 lapai**

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-08-14

(metai, mėnuo, diena)

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)


Reda Švelniūtė  
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	<b>Šv. Vincento Ferero bažnyčia ir bažnyčios vidus</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2012-08-14



Nr. 2	Pavadinimas	<b>Bažnyčios durys</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2012-08-14



Nr. 3	Pavadinimas	<b>Bažnyčios kairiojo altoriaus viršus ir altoriaus kolonos apačia</b>		
Fotografavo		Reda Švelniūtė	Data	2012-08-14